





KROFTMAN CT-S-HS-800 / CT-S-H-800

Assembly manual for suspended and unsuspended half end wall cover
Montageanleitung für hängende und nicht hängende halbe Stirnwandplane
Manuel de montage pour demi-couvre-mur suspendu et non suspendu

















 Hoist the cover and secure it to the frame with tie wraps.




 Heben Sie die Plane hoch und befestigen Sie sie mit Kabelbindern am Rahmen.


 Hisser la couverture et la fixer au cadre à l'aide de colliers de serrage.









5

 Insert the tubes through cover's pockets
 Führen Sie die Schläuche durch die Taschen des Deckels
 Insérer les tubes dans les poches du couvercle



 Cut the cover for the straps
 Schneiden Sie die Plane für die Riemen zu
 Découper la couverture pour les sangles



1

1




1




1

1

1

1

 Cut the cover for the straps
 Schneiden Sie die Plane für die Riemen zu
 Découper la couverture pour les sangles

 Check every month and after every storm the tension of the zip ties and straps
 Überprüfen Sie jeden Monat und nach jedem Sturm die Spannung der Kabelbinder und Gurte
 Vérifier tous les mois et après chaque tempête la tension des attaches et des sangles.

K062